

Способ применения

Антисептик «А-1 ЭкоБио» бесцветный

Применение

До начала работы с составом следует все поверхности из стекла надежно защитить от попадания средства. При работе с готовым составом использовать пластиковые или стеклянные ёмкости.

Предварительно тщательно очистить обрабатываемую поверхность древесины от грязи, отслоений старой краски и т.п. Если есть участки поражённые синевой и деревоокрашивающими грибами рекомендуется предварительная обработка Отбеливателем С-2 Зелест, обеззараживающим и восстанавливающим естественный цвет древесины. Рабочий раствор наносить при помощи кисти, валика с синтетическим ворсом, распылителя, методом погружения, вымачиванием или автоклавированием.

Расход готового состава: не менее 250 г/м² или 60-80кг/м³ при глубокой пропитке
Работы проводить при температуре окружающей среды не ниже 5°C. Средство наносить в 2-3 приема из расчета интервала между слоями не более 40 минут при температуре воздуха 20°C.

Меры предосторожности

Работать в защитных очках, перчатках. Избегать попадания внутрь и на открытые кожные покровы. При обработке методом распыления использовать респиратор. При попадании в глаза и рот обильно промыть водой.

А-1К (Сухой концентрат)

Применение

Сухой концентрат развести водой в соотношении 1:9, где на 1 часть жидкого концентрата приходится 9 частей воды. Для разведения и работы с готовым составом использовать пластиковые или стеклянные ёмкости.

Тщательно очистить обрабатываемую поверхность древесины от грязи, отслоений старой краски и т.п. Если есть участки поражённые синевой и деревоокрашивающими грибами рекомендуется предварительная обработка Отбеливателем С-2 Зелест, обеззараживающим и восстанавливающим естественный цвет древесины.

Рабочий раствор наносить при помощи кисти, валика с синтетическим ворсом, распылителя, методом погружения, вымачиванием или автоклавированием.

Расход готового состава: не менее 250-350 г/м².
Работы проводить при температуре окружающей среды не ниже 5°C. Средство наносить в 2-3 приема из расчета интервала между слоями не более 40 минут при температуре воздуха 20°C.

Меры предосторожности

Работать в защитных очках, перчатках. Избегать попадания внутрь и на открытые кожные покровы. При обработке методом распыления использовать респиратор. При попадании в глаза и рот обильно промыть водой.